



SOUS LES RADARS

MAISON D'ARRÊT BÉTHUNE

227%

taux d'occupation
avril 2026

© Ugo Bernalicis

- ✗ Des conditions indignes de détention :
Surpopulation massive et chronique
- ✗ Cellules vétustes avec des traces d'humidité, de la moisissure, des infiltrations...
- ✗ Cellules surpeuplées sans eau chaude et sans intimité avec des WC séparés par un simple muret
- ✗ Des douches collectives insalubres sans cloisonnement avec des difficultés à régler le thermostat avec une eau soit brûlante, soit froide
- ✗ Des salles d'attente exigües pour les parloirs
- ✗ Des parloirs sans intimité rendant toute confidentialité impossible



99 L'établissement pénitentiaire visité présente un état général de dégradation avancée, tant sur le plan structurel que sur celui des conditions matérielles de détention. Plusieurs détériorations lourdes ont été constatées, notamment la présence de trous au plafond, [...] une isolation largement défectueuse, [...] des problèmes persistants d'humidité et de moisissures, [...] susceptibles d'avoir un impact direct sur la santé des personnes détenues comme sur celle des personnels. 66


Ugo Bernalicis, visite parlementaire 15 décembre 2025



CELLULES


PHOTOGRAPHIES 2025

© Ugo Bernalicis



Ces détériorations [dans les cellules] sont préoccupantes car elles peuvent présenter un risque pour la sécurité et la santé des personnes détenues. Elles traduisent également une vétusté ou un manque d'entretien des équipements essentiels au quotidien des détenus.

Ugo Bernalicis, visite parlementaire 15 décembre 2025





**SANITAIRES DES CELLULES
& DOUCHES COLLECTIVES**

PHOTOGRAPHIES 2025

© Ugo Bernalicis



Douches collectives sans cloisonnement



Douches collectives sans cloisonnement

“ Les toilettes sont séparées du reste de la cellule par une simple cloison constituée d'un muret d'environ 80 centimètres, sans aucun dispositif de protection visuelle tel qu'un rideau ou une porte pleine. ”

Ugo Bernalicis - 15/12/2025



Sanitaires des cellules avec simple muret pour séparation



Sanitaires des cellules avec simple muret pour séparation





SOUS LES RADARS


SALLES DE FOUILLES & PARLOIRS

PHOTOGRAPHIES 2025

© Ugo Bernalicis

Les salles de fouilles présentent des dimensions très étroites, ce qui limite considérablement l'espace disponible pour les personnes détenues et le personnel lors des contrôles. Cette configuration réduit le confort et la sécurité de l'opération, tout en accentuant la sensation de confinement et de pression pour les détenus.

Ugo Bernalicis - 15/12/2025



Salle de fouilles



Salle de fouilles



Salle des parloirs

Salles des parloirs

La séparation physique entre les tables destinées aux entretiens avec les visiteurs apparaît très sommaire. Les mini-cloisons installées ne sont pas suffisamment hautes pour masquer le haut du corps des personnes détenues et de leurs visiteurs, ce qui limite considérablement le respect de l'intimité et de la confidentialité des échanges...

Ugo Bernalicis - 15/12/2025



Parloir

